阳新县长江入河排污口整治申请验收销号的具体清单（第二批31个）

序号	排口基本信息				排污类型		所属流域	现状及规划的主要问题	整治方案											
	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类			整治类型	整治目标	整治措施	标识牌设置情况 是否需二	是否到树	完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	县级整治主管部门意见	县级整治主管部门意见
1	274	黄石市阳新县富池镇新民社区排水口	FA4202220400TP	115.4393118838	29.8596968	来取入河同小型排口（内部涵圩）	长江中下游干流区段	雍塞发展进排口为混北达大市鸭来角屏公司厂区内鸭少沙部水和主产煤在在长江沿江安全处理后回用，未外排，照近无其他排口	/	该排口为非排口，未输入河同小型排口（内部涵圩）	建议责任主体和主管部门加强监督管理，严防煤水外排	否	否	2021年	是	达大医药工业园管委会	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
2	285	黄石市阳新县富池镇郝氏村原站其他排口	FA4202220400QTP	115.4016994833	29.9068676	其他排口	其他排口	雍塞发展该排口因阳新县富池镇郝氏村原站煤矿闭坑停止生产，周边无其他煤矿，2020年监测数据经存	依法取缔	已完成整治	责任主体和监管部门加强监督，如新增排口及时上报，规范化管理	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
3	292	黄石市阳新县兑子制药有限公司场外自然地表小型径流	FA4202220400QTP	115.4465014606912	29.8532	自然地表小型径流	长江中下游干流区段	雍塞发展该排口为阳新县兑子制药有限公司厂区内的雨水排口，因雨水排口不封堵状态，兑子制药水质有应公司厂区内水质有应公司厂区内煤水外排，且配备在线监测系统，雍塞封无水外排	/	该排口为非排口，为周边区域自然地表小型径流	责任主体加强检查，加新增排口及时上报，规范化管理	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
4	312	黄石市阳新县武武制药有限公司雨水排口	FA4202220400TP	115.4431378529	29.8546328	工业排污口	厂区雨水排口	雍塞发展该排口为阳新县武武制药有限公司厂区内的雨水排口，因雨水排口不封堵状态，武武制药水质有应公司厂区内水质有应公司厂区内煤水外排，且配备在线监测系统，雍塞封无水外排	酸碱规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	建议定期监测排水水质达标排放，确保其达标排放，监督责任主体武汉武武制药有限公司厂区内水质应对进行监测，加强监测	是	是	2021年	是	武汉武武制药有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
5	318	黄石市阳新县鑫富矿业有限公司雨水排口	FA4202220400TP	115.3027955255	29.9124670993	工业排污口	厂区雨水排口	雍塞发展该排口为阳新县鑫富矿业有限公司雨水排口，因雨水排口不封堵状态，厂区内水质有应公司厂区内水质有应公司厂区内煤水外排，且配备在线监测系统	酸碱规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	该排口已无实质意义，建议加强监管，确保厂区雨水达标排放	是	是	2021年	是	阳新鑫富矿业有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
6	323	黄石市阳新县邮政村村委会东500m其他排口	FA4202220400TP	115.4270057057	29.9091	自然地表小型径流	长江中下游干流区段	雍塞发展该排口主要为水来源为周边地表雨水，目前没有水排放，监测数据为2020年对水质监测数据	/	非排口-自然地表小型径流	非排口-自然地表小型径流	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
7	331	黄石市阳新县富池镇闸北口	FA4202220400TP	115.4293933789	29.8741027 82	非排口	过水设施	雍塞发展该处为富池镇闸北口出口，为非排口	/	非排口-过水设施	非排口-过水设施	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
8	333	黄石市阳新县仙桥湖入富水河闸	FA4202220400TP	115.4226603	29.8777603 95	非排口	过水设施	雍塞发展该处为杨河闸口，为非排口	/	非排口-过水设施	非排口-过水设施	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
9	346	黄石市阳新县王福电厂站原站近其他排口	FA4202220400TP	115.4770057449	29.8348 75289	非排口	实际排口为489	雍塞发展该处为排口重复记录，实际上为489号排口	清理合并一清理取缔	非排口-重复排口	非排口-重复排口	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
10	348	黄石市阳新县陶河原站出口	FA4202220400TP	115.3119933513	30.0235927 51	非排口	过水设施	雍塞发展该处为二期原站出口处，为非排口，实际排口为396号排口	/	非排口-过水设施	非排口-过水设施	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	阳新县长利湖自籍	同意申请验收销号
11	362	黄石市阳新县湖北达大生物技术有限公司2号污水排口	FA4202220400TP	115.2993306608	29.8579503 19	工业排污口	厂区雨水排口	经过雍塞发现该排口来去主要为湖北达大生物技术有限公司厂区内的雨水，经收集排至周边过滤后，经元宝湖长排出，企业已建设污水处理设施（容量约130m3），监测数据为2020年开展，雍塞封无水，目前正开展补充监测	酸碱规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	厂区加强过初期雨水的收集和处置，定期监测，如发现超标严禁外排	是	是	2021年	是	湖北达大生物技术有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
12	378	黄石市富池村西侧村委会排塘与富池镇交通通道	FA4202220400TP	115.4663749849	29.9139 4029	非排口	过水设施	雍塞发展该处为杨塘村富池村的涵洞，因此无污染，为过水设施，非排口	/	非排口-过水设施	非排口-过水设施	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
13	393	黄石市阳新县鄂州镇排兴大道高美住超市旁其他排口	FA4202220400TP	115.3248978448	30.0138416 8	非排口	过水设施	雍塞发现该处为中港的过水设施口，此处为暗涵的出口，非排口	/	非排口-过水设施	非排口-过水设施	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
14	399	黄石市阳新县富池村西北侧原站其他排口	FA4202220400TP	115.4207802202	29.8565690 12	其他排口	其他排口	雍塞发现此处为医药工业园事故应急池，无煤水外排	依法取缔	建议进行封堵取缔	对排口实施封堵，严禁外排水排放	否	否	2021年	是	达大医药工业园管委会	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
15	400	黄石市阳新县湖北达大生物技术有限公司1号排口	FA4202220400TP	115.3198127 83	29.9139 32	非排口	过水设施	雍塞发现该处为排口，此处穿过通路，为暗涵下面两的出口，非排口	/	非排口-过水设施	非排口-过水设施	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
16	401	黄石市阳新县湖北金龙商砼报未收集池	FA4202220400TP	115.2993020532	29.8593625 34	非排口	来取入河同小型排口（内部涵圩）	本次雍塞发现该排口为金龙商砼报的排污口，没有外排，监测数据为2020年在报表或内采样检测的数据	/	非排口-未进入河同小型排口（内部涵圩）	非排口-未进入河同小型排口（内部涵圩）	否	否	2021年	是	湖北金龙商砼有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
17	405	黄石市阳新县老潭口桥西北侧150米其他排口	FA4202220400TP	115.2901947979	29.9109 5405	其他排口	其他排口	雍塞发现该排口不存在，排口处原暗渠已被清理	依法取缔	已整治完成	已整治完成	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
18	407	黄石市阳新县富池镇唐工地旁水口	FA4202220400TP	115.2994 5422 829 17 888 3	29.9416 3	自然地表小型径流	长江中下游干流区段	雍塞发现该处原为该区域雨水的排水口，目前该口已不存在，原地被色石支玉充化	/	非排口-自然地表小型径流	非排口-自然地表小型径流	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
19	413	黄石市阳新县韩村12省道东瓦角其他排口	FA4202220400TP	115.3 9 62348 99930 1 656	29.99	单独地块散排口	长江中下游干流区段	雍塞发现此处为水工建岸上单独区域的散排口，存雨水排缺用	/	非排口-单独地块散排口	非排口-单独地块散排口	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
20	416	黄石市阳新县郑家山村西北286米其他排口	FA4202220400TP	115.2 9 98875 30474 954	29.8	取水设施口	长江中下游干流区段	雍塞发现该排口为当地居民取水设施口，用于附近农田灌溉用，只是取水口，非排口	依法取缔	已整治完成	已整治完成	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
21	417	黄石市阳新县湖北经济开业园污水处理厂内生化处理池	FA4202220400TP	115.2991944	29.9155445 44	未进入河同小型排口（内部涵圩）	长江中下游干流区段	雍塞发现该排口为富池湖新经济开业园的过水排口，已不存在，原地被色石支玉充化	/	非排口-未进入河同小型排口（内部涵圩）	非排口-未进入河同小型排口（内部涵圩）	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
22	418	黄石市阳新县郑家山村西北300米取水设施	FA4202220400TP	115.3 0 08949 94136 852 01	29.8	取水设施口	长江中下游干流区段	雍塞发现该处为附近农田灌溉用的取水口，非排口	/	非排口-取水设施口	非排口-取水设施口	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
23	425	黄石市阳新县富池村富池原站排水口石料不完其他排口	FA4202220400TP	115.4 29.85 0 87179 30722 257 58	29.8	非排口	小区雨污分流排水设施口	雍塞发现该排口原为原站内的雨水排口，现为富池小区内的雨水通道，目前该排口已封堵，其区内雨水经过雨水管网排，此排口已不在用于排水，监测数据为2020年采样数据	/	非排口-小区雨污分流排水设施	非排口-小区雨污分流排水设施口	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
24	433	黄石市阳新县何氏鑫新化角中心沟入工业园处其他排口	FA4202220400TP	115.4 29.85 0 39321 43010 474 61	29.8	非排口	过水设施口	雍塞发现该排口为中心沟进入工业园区处，为中心河水，非排口	/	非排口-过水设施口	非排口-过水设施口	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
25	443	黄石市阳新县达大富城医药有限公司1号雨水排口	FA4202220400TP	115.4 29.85 0 6384 6302 546 27	工业排污口	厂区雨水排口	长江中下游干流区段	雍塞发现此处为湖北达大富城医药化工股份有限公司厂区内的雨水排口，主要收集厂区内的雨水，通过管廊收集后进入初期雨水沉淀池，经出水后排缺，排口处已安装摄像头	酸碱规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	严禁因区域企业雨污水混合雨水排放，加强过初期雨水的收集处理	是	是	2021年	是	湖北达大富城医药化工股份有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
26	447	黄石市阳新县富池船闸进口	FA4202220400TP	115.4 29.85 0 29631 39603 394 02	非排口	过水设施口	长江中下游干流区段	雍塞发现该处为富池船闸的上游进口，为过水设施口，非排口	/	非排口-过水设施口	非排口-过水设施口	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
27	455	黄石市阳新县鄂州镇河入富湖港其他排口	FA4202220400TP	115.3 29.9 0 63591 27072 44 6	非排口	过水设施口	长江中下游干流区段	雍塞发现该处为富湖港的过水设施口，为非排口	/	非排口-过水设施口	非排口-过水设施口	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
28	460	黄石市阳新县富池原站陶兴小区纸箱装排水设施口	FA4202220400TP	115.4 29.85 0 31247 77464 657 49	非排口	小区雨污分流排水设施口	长江中下游干流区段	雍塞发现该处为原富池管理区陶兴部门区域的路面雨水汇流在此处排缺，为小区纸箱装排水设施，非排口	/	非排口-小区雨污分流排水设施口	非排口-小区雨污分流排水设施口	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
29	473	黄石市阳新县达大富城医药有限公司2号雨水排口	FA4202220400TP	115.4 29.85 0 41984 53819 396 35	工业排污口	厂区雨水排口	长江中下游干流区段	雍塞发现此处为湖北达大富城医药化工股份有限公司厂区内的雨水排口，主要收集厂区内的雨水，通过管廊收集后进入初期雨水沉淀池，经出水后排缺，排口处已安装摄像头	酸碱规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	严禁因区域企业雨污水混合雨水排放，加强过初期雨水的收集处理	是	是	2021年	是	湖北达大富城医药化工股份有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号
30	492	黄石市阳新县鄂州镇河渭离200米其他排口	FA4202220400TP	115.3 30.01 0 02845 91712 122 97	非排口	过水设施口	长江中下游干流区段	雍塞发现该处排口位于黄颡口镇刘际离到200米，为连接陈家湖的通道，为大水时水位上涨可引排长堤溢，便于进水进水，此排口为过水通道，非排污口，非排口纳入非排口	/	非排口-过水设施口	非排口-过水设施口	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号
31	507	黄石市阳新县韩村西南200米新长渔农过其他排口	FA4202220400TP	115.2 30.04 0 97166 49071 849	非排口	户用排污口	长江中下游干流区段	雍塞发现此处为附近单户居民的生活污水排口，为非排口-户用散排口	/	非排口-户用散排口	非排口-户用散排口	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	/ 同意申请验收销号