

阳新县长江入河排污口整治申请验收销号的具体清单

序号	排口基本信息				排口类型		所属流域	溯源发现的主要问题	整治方案						县级整治主管部门意见		
	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类			整治类型	整治目标	整治措施	标志牌树立		是否完成整治		责任主体	主管部门
												是否需要	是否树立				
404	黄石市阳新县金堡村度弃码头处其他排口	FA420220404QT00	115.463714	29.842985	其他排口	其他排口	长江中下游干流区间	溯源时发现该排口为山间雨洪排水口和原工厂内的废水，排口通过攻穿溯源已经封堵工厂废水，现仅排放山洪	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	该排口已用钢板焊接封堵原工厂排污管道	否	2023年	是	阳新县富池镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号	
426	黄石市阳新县富池循环经济产业园污水处理厂厂区雨水排口	FA420220426GY00	115.391640	29.911680	工业排污口	厂区雨水排口	长江中下游干流区间	溯源发现该排口为阳新县富池循环经济产业园污水处理厂区雨水，雨水直接排入污水厂外沟渠	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	对厂区雨水进行收集，然后排至场区污水处理设施内，通过处理达标后统一排放	否	2023年	是	阳新县富池循环经济产业园污水处理厂	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号	
468	黄石市新港园区海口村董家湾生活污水处理口	FA420220468NY00	115.294689	30.063947	农业农村生活排污口	农村生活污水处理口	长江中下游干流区间	本次溯源后监测数据，此处排口位于董家湾一户人家的菜园正下方，水流量极小，水质清澈，周围约有5户人家，该处周围住户洗碗池、洗手池水通过管道流入下方小沟渠，每户均有化粪池，雨水也从该管道流出	排水水质执行《农村生活污水处理设施污染物排放标准》（DB42/1537-2019）的规定	建设小型生活污水处理设施，净化槽和三格化粪池，将生活废水集中处理	否	2023年	否	阳新县黄颡口镇人民政府	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号	
474	黄石市阳新县兴达矿业尾矿库雨水排口	FA420220474GY00	115.424110	29.870342	工业排污口	厂区雨水排口	长江中下游干流区间	溯源发现此处为尾矿库雨水因自然地势汇集于库尾，由溢流井与沟渠共同排出收集的雨水。	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	该排口长期无水，因地势原因仅溢流井处有积水，沟渠部分长期无水排放。	否	2021年	是	阳新县兴达矿业有限责任公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号	
481	黄石市阳新县湖北中节能环保科技有限公司雨水排口	FA420220481GY00	115.391109	29.917488	工业排污口	厂区雨水排口	长江中下游干流区间	溯源发现此处为湖北中节能环保科技有限公司厂区内雨水排口，厂区已建设2500m³的初期雨水收集池，经过净化后排放，已安装在线监测设备和摄像头	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	已完成整治	是	2021年	是	湖北中节能环保科技有限公司	黄石市生态环境局阳新县分局	同意申请验收销号	